

**Descripción**

Ganchos pesadores para grúas y usos industriales. Dinamómetro ligero y fiable.

El proceso de gestión se realiza siguiendo la regulación OIML R76, GB/T11883-2002 y con la obtención del certificado europeo CE.

De acuerdo con la directiva de seguridad de máquinas 98/37/CE.

Características principales

- Display LED rojo con 5 dígitos de 30 mm, visibles hasta 25 m.
- Precisión OIML clase III.
- Teclado de membrana con 2 teclas de ON/OFF y Tara.
- Carcasa en aluminio.
- Control remoto por infrarrojos hasta 10 m de distancia. Permite acceder a todas las funciones, opciones de configuración y calibración del gancho.
- Función de ahorro de energía.
- Aviso de batería baja.
- Temperatura de funcionamiento: -10 / +40°C.
- Auto desconexión programable.
- Aviso de sobrecarga, indicación de sobrecarga 100% de la capacidad +9e.
- Rango de cero: 4% de la capacidad.
- Rango de tara: 100% de la capacidad.
- Tiempo de estabilidad: ≤10 s.
- Máx. sobrecarga admisible: 125% f.s.
- Máx. sobrecarga de seguridad: 400% f.s.
- Protección a golpes y sobrecargas (factor de seguridad K=4).
- Batería interna recargable 6V 5Ah de 80 horas de duración. Adaptador de corriente AC/DC, salida DC 9V/1,5 A.

Funciones de teclado


Tara, apagado/encendido.

Funciones seleccionables

Conversión kg/lb, HOLD, Tara, opción de división, regulación de estabilidad, conversión bruto/neto, brillo de pantalla, acumulación, búsqueda, autoapagado.

Notas

ATENCIÓN: EL GANCHO Y EL ESLABÓN DE UNIÓN DEBEN TENER UNA CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR A LA CARGA MÁXIMA APLICABLE AL GANCHO PESADOR.

**Dimensiones**

Referencia	dimensiones (mm)			Peso gancho (kg)	Peso embalaje (kg)
	A	B	C		
STR1000	420	65	35	12	18
STR3000	600	80	45	14	20
STR5000	730	100	55	24	31
STR10000	850	120	70	44	47
STR15000	900	140	70	60	64

Tabla de referencias**VERSIONES PARA USO INTERNO.**

Referencia	Capacidad (kg)	Fracción (kg)
STR1000	1000	0,5
STR3000	3000	1
STR5000	5000	2
STR10000	10000	5
STR15000	15000	5